

# РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ

## Краткое руководство по эксплуатации

RU

Розетка электрическая штепсельная серии TORS товарного знака IEK (далее – розетка) открытой установки предназначена для подключения однофазных электрических потребителей переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

### Правила монтажа

1. Открыть защитную крышку и выкрутить винты. Снять верхнюю часть корпуса розетки.
2. Закрепить основание розетки на месте установки (в одноместных розетках крепежные отверстия основания прикрыты сальниками).
3. Ввести подготовленные к монтажу электрические провода через резиновый защитный сальник в основание розетки и присоединить к безвинтовым зажимам розетки.
4. Установить верхнюю часть корпуса розетки.

Монтаж розетки осуществляется при температуре окружающей среды от минус 25 °C до плюс 40 °C и относительной влажности не более 90 % при плюс 25 °C.

Монтаж и демонтаж розетки необходимо осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

Устанавливать розетку наружного исполнения необходимо на него-рючем основании.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатация розетки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании розетки или корпусе. Подключение розетки к неисправной электропроводке.**

EN

Electrical socket of TORS series of IEK trademark (hereinafter the socket) for outdoor installation is designed for connection for connecting electric consumers in AC networks with a voltage of 250 V and frequency of 50 Hz.

### Installation rules

1. Open the protective cover and unscrew the screws. Remove upper part of the socket housing.
2. Fix the base of the socket at the installation site (In single sockets, the base fasteners are covered with seals).
3. Enter the electric wires prepared for installation through a rubber protective gasket into the base of the socket and connect to the screwless clamps of the socket.
4. Install the upper part of the socket.

Installation of the socket is carried out at an environmental temperature from minus 25 °C to plus 40 °C and relative humidity not more than 90 % at plus 25 °C.

Installation and disassembly of the socket must be carried out only when the mains power supply is disconnected. Make sure that there is no voltage at the place of work using the voltage indicator.

The outdoor socket must be installed on a non-flammable base.

### **IT IS FORBIDDEN**

**Operation of the socket when cracks or chips form in the socket base or housing during operation. Connecting the socket to faulty wiring.**

KK

Ашық қондырының IEK тауар белгісінің TORS сериялы электр штепсельді розеткасы (бұдан ері – розетка) 50 Гц жүйліктері көрнеуі 250 В дейінгі айналымалы тоқтың бір фазалы электр тұтынушыларын қосуға арналған.

КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

## Монтаждау ережелері

1. Қорғаның қақпағын ашып, бұрандаларды ашу. Розетка корпусының жоғарғы белгін алу.
  2. Розетканың негізін орнату орында бекіту (бір орындық розеткаларда негіздік бекіту тесіктір майлы тығыздаштырмас жабылған).
  3. Орнатуға дайындалған электр сымдарын резенке қорғаныс тығыздағышы арқылы розетканың негізіне енгізу және розетканың бұрандалызы қысқыштарына бекіту.
  4. Розетка корпусының жоғары жағын орнату.

Розетканы орнатып көршаган ортандың температурасы минус 25 °С-тан плюс 40 °С-ка дейін және салыстырмалы ылғалданылған плюс 25 °С кезінде 90 % - дан аспайтын уақытта жүзеге асырылады.

Розетканы орнату және бөлшектеу тек электр куаты ешірілген кезде фана жүзеге асырылуы керек. Кернеу көрсеткішін пайдаланып жұмыс орнында кернеудің жоктығына көз жеткізініз.

Сыртқы Розетканы жанбайтын негізге орнату керек

## ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Пайдалану процесінде жарықтар немесе розетка түбінде немесе корпуста кетіктер пайдаланған кезде розетканы пайдалануға. Розетканы ақаулы электр сымдарына қосуға.



Ouraedurma gevraları

- Quraşdırma qaydaları**

  1. Qoruyucu qapağı açın ve vintləri burub çıxarın. Rozetkanın korpusunun yuxarı hissəsini çıxarın.
  2. Qurasdırma yerində rozetkanın əsasını möhkəmlətmək (təkyuvalı rozetkalarда əsasın bərkidilme delikləri salniklər ilə örtülmüşdür).
  3. Montajə hazır edilmiş elektrik naqılılarını rozetkanın əsasına rezin qoruyucu salnik ilə daxil edin və rozetkanın vintsiz blok sıxılıclarına birləşdirin.
  4. Rozetkanın korpusunun yuxarı hissəsini qurasdırın.

Rozetkanın quraşdırılması, etraf mühitin mənfi  $25^{\circ}\text{C}$  -dən  $40^{\circ}\text{C}$  temperaturla qədər və müsbət  $25^{\circ}\text{C}$  temperaturda olduğu həvənin nisbi rütubətinin 90% -dən çox olmavan verdi aparılır.

Rozetkarın quradırılması ve sökülməsi yalnız elektrik şəbəkəsindən ayrılmış halda həyata keçirilməlidir. Gərginlik göstəricisindən istifadə edərək, is yerində gərginlik olmadığından emin olun.

Xarici icra rozetkəsini qeyri-yanacaq əsasında qurasdırmaq lazımdır.

QADAĞAN EDİLİR

Istismar zamanı rozetkanın esasında ve ya korpusunda çatlar ve ya onun qəlpələnməsi zamanı rozetkanın istismarı. Rozetkanın nasaz elektrik şəbəkəsinə qosulması.



**HY** IEK ապրանքային Նշանի TORS սերիայի բաց տեղադրման Էլեկտրական խողակային Վարդակը (այսուհետ՝ Վարդակ) նախատեսված է 250 Vv լարմամբ և 50 Hz հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի միաֆազ Էլեկտրական սարքություններին համապատասխան:

համապատասխանությունը է Մարզային միության 004/2011 տեղին կակալան կանոնակարգին, Եվրասիական տնտեսական միության տեղին կակալան 037/2016 կանոնակարգությունը:

## Մոնտաժման կանոնները

1. Բարել պաշտպանիչ կափարիչը և պոտուահանել պտուտակները: Հանել վարդակի մարմսի վերևի մասը:
  2. Ամրացնել վարդակի հիմքը տեղադրման վայրում (մեկտեղանի վարդակներում հիմքի ամրակման անցըքը ծածկված էն հյուկուներով):
  3. Սոնտաժման համար նախապարատավճած էլեկտրական հաղորդալարերը ռետինել պաշտպանիչ հյուկու միջոցով ներանցել վարդակի հիմքը և միացնել վարդակի անպոտակ սեղմակներին:
  4. Տեղադրել վարդակի մարմսի վերևի մասը:

Վարդակի մոնտաժման հրականացվում է շրջակա միջավայրի  $-25^{\circ}\text{C}$ -ից  $+40^{\circ}\text{C}$  տերմաստիճանի և  $+25^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում 90 % հարաբերական խոնավության պայմաններում:

Վարդակի մոնտաժումը և ապամոնտաժումը պես է իրականացվել միայն ցանցի անշաղանի Եթերաստեղծման պարագայուն։ Լարման ցուցիչը օգնությամբ անպայման համարվելու, որ աշխատանքների վարում լարվա է։

Արտարին կատարման վարդակեալ անհրաժեշտ է տեղադրությունը չայրվող հիմքի վրա:

ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Ե

**Բնուկի շահագործումը հիմքով կամ մարմնավ շահագործման ընթացքում ճեղքածների կամ կոտրվածների առաջացման հետապնդությունը: Բնուկի միացում անսարք էլեկտրահաղորդական արեգություն:**

**KA** ლია ინსტალაციის შტეფსელის ტიპის ელექტრული როზეტი, სერია TORS, საკავჭილო 1IE (შემდგროვნელი - როზეტი) განკუთვნილია ცვლილ დენის 250 ვოლტი ძაბვისა და 50 ჰერცი სიხშირის ელექტრულ ქსელებში ერთფაზიანი ელექტრო მომზადებლის ჩართვისთვის.

მონტაჟის წესები

1. მოხსენით დაცავი ზუფი და ამოილეთ ხრახნები. მოხსენით როზეტის კორპუსის ზედა ნაწილი.
  2. დამაგრეთ როზეტის ძირი დაყენების ადგილზე. მოხსენით როზეტის კორპუსის ზედა ნაწილი.
  3. შეივანეთ მონტაჟის თვის გამზადებული ელექტროსადენები რეზინის დაცავი ჩობალის გავლით როზეტის ქვედა ნაწილში და მიუერთოთ ბლოკები უხარხო მომჰკერებს.
  4. თავის ადგილზე დაბრუნეთ როზეტის კორპუსის ზედა ნაწილი.

როზეტის მონტაჟი უნდა შესრულდეს გარემოს შინუალის 25 °C-დან ზორიულ 40 °C-მდე ტემპერატურის პირობებში და არა უმეტეს 90%-იანი ტეიანობის პირობებში პლიუს 25 °C ტემპერატურისას.

რომელის მონაცემი და დემონსტრაციულ უზრდა ხდებოდეს მხოლოდ ქსელიდან გამორთულ მდგრადარიგობაში. აუცილებლად დაწმუნდით, რომ სამუშაოების ჩატარების ადგილზე არ არის ძალა.

გარე გამოყენების როზევის დაყენება ონდა მოხდეს არაწვად საფუძვლზე.

როზეტის ექსპლუატაცია მის საძოვრებელი კორპუსში გამოყენების პროცესში  
შზარების აზ ჩამონატეხების განვიზნის შემთხვევაში. როზეტის მიერთება  
გაუმრთავ ელექტროგავყანლობასთან.

IEK preču zīmes TORS sērijas virsapmetumā elektriskā sienas kontaktligzda (turpmāk – kontaktligzda) paredzēta vienfazas 250 V sprieguma maiņstrāvas ar 50 Hz frekvenci elektroenerģijas patēriņtāju pieslēgšanai.

## Montāžas noteikumi

1. Atvērt aizsargvāku un izskrūvēt skrūves. Nonem kontaktligzdas korpusa augšējo daļu.
  2. Piestiprināt kontaktligzdas pamatni uzstādīšanas vietā (vienvietīgajām kontaktligzdzām pamatnes stiprinājuma urbumi segti ar blīvslēgiem).
  3. Ilevādīt montāžai sagatavotus elektriskus vadus caur aizsargājošo gumijas blīvslēgu kontaktligzdas pamatnē un pievienot tos pie kontaktligzdas bezskrūves spaiļēm.
  4. Uzstādīt kontaktligzdas korpusa augšējo daļu.

Kontaktligzdas montāžu veikt apkārtējās vides temperatūrā no mīnus 25 °C līdz plus 40 °C un relatīvajā gaisa mitrumā ne vairāk par 90 % pie gaisa temperatūras plus 25 °C.

Kontaktligzdas montāžas un demontāžas ir jāveic tikai izslēdzot tīkla elektropadevi. Obligāti jāpārliecinās par sprieguma neesamību darbu vietā ar sprieguma indikatora palīdzību.

Ārējā izpildījuma kontaktligzda ir jāuzstāda uz nedegošas pamatnes.

## AIZLIEGTS

Ekspluatēt kontaktligzdu, ja ekspluatācijas laikā veidojās plāsas vai nošķēlumi kontaktligzdas pamatnē vai korpusā. Pieslēgt kontaktligzdu pie bojātas elektroinstalācijas.

**LT**

Elektros Kištukinis lizdas serijos tors prekės ženklo iek (toliau – lizdas) atviro įrenginio yra skirtas prijungti vienfazis elektros kintamosios srovės vartotojams iki 250 V įtampos 50 Hz dažniu.

### **Montavimo taisyklės**

1. Atidarykite apsauginį dangtelį ir pasukite varžtus. Nuimkite lizdo korpuso viršutinę dalį.
2. Montavimo vietoje pritrinkite lizdo pagrindą (vienviečiuose lizduose pagrindo tvirtinimo angos yra padengtos omentu).
3. Jveskite paruoštus montuoti elektros laidus per guminį apsauginį riebokšlį į lizdo pagrindą ir prijunkite prie be varžto lizdo spaustukų.
4. Jdiekite lizdo korpuso viršutinę dalį.

Rozetės montavimas atliekamas aplinkos temperatūroje nuo minus 25 °C iki plus 40 °C ir santykinė drėgmė ne daugiau kaip 90 %, plus 25 °C.

Rozetės montavimas ir išmontavimas turėtų būti atliekamas tik tuo atveju, jei tinklas yra išjungtas. Jisitinkinkite, kad darbo vietoje nėra įtampos, naudojant įtampos rodiklį.  
Išorinio veikimo lizdą reikia įrengti ant nedegių pagrindo.

### **UŽDRAUSTI**

**Lizdo eksploatavimas, kai eksploatacijos metu ar skaldant lizdo ar korpuso pagrindą susidaro jtrūkimai. Lizzo prijungimas prie sugedusios elektros instalacijos.**

**PL**

Gniazdo wtyczkowe elektryczne serii TORS marki IEK (dalej – gniazdo) otwarte przeznaczone jest dla odbiorników prądu przemiennego jednofazowego o napięciu do 250 V i częstotliwości 50 Hz.

### **Zasady instalacji**

1. Otworzyć pokrywę ochronną i odkręcić śruby. Zdjąć górną część gniazda.
2. Otwory montażowe podstawy gniazda należy zaślepić przelotkami, jeżeli gniazdo ma być montowane w poszczególnych gniazdach.
3. Przygotowane do montażu przewody wprowadzić przez gumową dławnicę ochronną do podstawy gniazda i podłączyć do zacisków bezśrubowych gniazda.
4. Zamontować górną część korpusu gniazda.

Gniazdo montować w temperaturze otoczenia od minus 25 °C do plus 40 °C i wilgotności względnej powietrza maks. 90 % przy plus 25 °C.

Montaż i demontaż gniazda należy przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu sieciowym. Upewnić się, że w miejscu montażu nie ma napięcia za pomocą detektora napięcia.

Gniazdo zewnętrzne musi być zainstalowane na niepalnym podłożu.

### **ZABRONIONE**

**eksploatować gniazda, jeśli ma ono pęknięcia lub wyszczerczenia w podstawie lub obudowie. Podłączania gniazda do wadliwej instalacji elektrycznej.**

**DE**

Die Steckdose TORS-Serie Handelsmarke IEK (im Folgenden als Steckdose bezeichnet) ist für Aufputzinstallation zum Anschluss von einphasigen Stromverbrauchern mit einer Spannung bis 250 V und einer Frequenz von 50 Hz bestimmt.

### **Einbauvorschriften**


1. Den Schutzdeckel öffnen und die Schrauben ausschrauben. Das Oberteil des Steckdosengehäuses entfernen.
  2. Den Sockel der Steckdose am Einbauort befestigen (bei Einzelsteckdosen sind die Befestigungslöcher im Sockel mit Schutzbuchsen bedeckt).
  3. Die für den Einbau vorbereiteten Adern durch die Gummischutzbuchse in den Sockel der Steckdose ziehen und an die schraubenlosen Klemmen der Steckdose anschließen.
  4. Das Oberteil des Steckdosengehäuses einbauen.
- Der Einbau der Steckdose muss bei einer Umgebungstemperatur von minus 25 °C bis plus 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % bei plus 25 °C durchgeführt werden.
- Der Ein- und Ausbau der Steckdose darf nur bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden. Prüfen Sie immer die Spannungsfreiheit mit Hilfe eines Spannungsanzeigers am Arbeitsort.

Die Steckdose für Aufputzinstallation muss auf einer nicht brennbaren Unterlage eingebaut werden.

VERBOTEN

**Betrieb der Steckdose bei Rissen oder Spänen im Sockel oder Gehäuse. Anschluss der Steckdose an eine mangelhafte elektrische Leitung.**


Технические данные / Technical Data / Техникалық деректер / Texniki məlumat /  
Stihimikaliyalıñ iñläşkebi / Түркىзгычылардың заңарадылардо / Tehnickie raksturojumi / Techniniai  
parametrai / Właściwości techniczne / Technische Daten




Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы / Göstəricinini adı / Տնօցանիշի անվանումը / Маркименюндағы атасы / Rādītāja nosaukums / Indikatorius pavadinimas / Nazwa wskaznika / Bezeichnung der Anzeige	Значение для типа / Value for type / Түрү үшін мәні / Tip üçün qiymət / Առեւթք տիպի համար / მნიშვნელობა ტიპის მიხედვით / Tipa nozîme / Reiksmē tipui / Wartość dla typu / Wert für den Typ					
Цвет корпуса / Housing color / Корпустың түсі / Korpusun rəngi / Ушарының գույքը / კორპუსის ფერი / Korpusa krāsa / Korpuso spalva / Kolor obudowy / Farbe des Gehäuses	Графит / Graphite / Qrafit / Գրաֆիտ / გრაფიტი / Grafita / Grafitas / Grafit / Graphit	Белый / White / Aks / Ağ / Ասիսակ / түтөрмө / Balta / Baltas / Bialy / Weiß				
Вид / Type / Növü / Stensakup / Սաხեղած / Veids / Vaizdas / Pogląd / Art.	-	Горизонтальная/ Көлденең / Üfűqi / Հորիզոնական / Կամ / Յորմանթոմբ ტալարո / Horizon-tālā / Horizontalus / Poziomys / Waagerecht	Вертикальная/ Śaquli / Ուղղահայաց / Կամ / յորմանգալ շրմ / Vertikalā / Vertikaliai / Pionowy / Senkrecht	-	Горизонтальная/ Көлденең / Üfűqi / Հորիզոնական / Կամ / Յորմանթոմբ ტալարո / Horizon-tālā / Horizontalus / Poziomys / Waagerecht	Вертикальная/ Tik / Տիկ / Վագերական / Կամ / յորմանգալ շրմ / Vertikalā / Vertikaliai / Pionowy / Senkrecht
Тип / Type / Tipi / Tip / Sήμα / ტიპი / Tips / Tipas / Typ	2P+ ⊕	+				
Защитные шторки / Protective shutters / Қорғаныс бердепер / Qoruyucu örtükler / Պաշտպանիչ փականակներ / დამაცვი შტორები / Aizsargaizkari / Apsauginės užuolaidos / Zaslony						

**Технические данные / Technical Data / Техникалық деректер / Texnika məlumat /**  
**Stihiliçkaçanlı işçiləşmə / Çırçırıq-zurət qazartılıqları / Tehniskie raksturojumi / Techniniai parametrai / Właściwości techniczne / Technische Daten**

Наименование показателя / Parameter denomination / Керсеткіштің атауы / Göstəricinini adı / Տնօւանիշի անվանումը / Անհաջողության դասակարգը / Rādītāja nosaukums / Indikatoriaus pavadinimas / Nazwa wskaźnika /	Значение для типа / Value for type / Түрү үшін мәні / Tip üçün qiymat / Առեւթը տիպի համար / Өмбөдзенең орналағысы / Қоюның мөбүздөсі / Tipa nozîme / Reiksmē tipui / Wartość dla typu / Wert für den Typ					
TS120	TS122	TS132	TS220	TS222	TS232	
Количество розеток в блоке, шт. / Number of sockets in block, pcs. / Блоктағы розеткалар саны, дана / Blokda rozetekaların sayı, aded / Վարդակականի քանակը բրիլով, հան / როղեցքдің қаралғабонда дәлләзмә, үзағы / Kontaktligzdu daudzums blokā, gab. / Lizdu skaičius vienetas, vnt. / Liczba gniazd w bloku, szt. / Anzahl der Steckdosen in der Einheit, Stk.	1	2	2	1	2	2
Комплектность / Complete set / Жыныстырылышы / Dasta daxlidir / Լրակազմությունը / Յանձնագրականը / Komplektums / Komplektacija / Kompletność / Lieferumfang	Розетка – 1 шт. (дана); паспорт – 1 экз. (дана) / Socket – 1 pc.; passport – 1 copy / Rozetka 1 əd; pasport – 1 nüsxə / Հարպակ՝ 1 հան, անձնագիր՝ 1 օրինակ / რողեցք – 1 үзағы; Կանոնը – 1 էջ / Kontaktligzda – 1 gab.; passe – 1 eks. / Lizdo – 1 vnt.; pasas – 1 vnt. / Gniazdo – 1 szt.; paszport – 1 kopija. / Ausschalter (Schalter) – 1 Stk.; Datenblatt – 1 Stk.					





Основные габаритные, присоединительные размеры и электрическая схема розетки двухместной с заземляющим контактом горизонтальной / Basic overall, connecting dimensions and electrical diagram of a horizontal double socket with grounding contact / Herigzi gabinet, қосу өткөмдөрін және көлденең жерде түйіктау байланысы бар екі орындық розетканың электр схемасы / Torpağı bırlaşdırın alaşaqında ikiyuvalli üfisi rozetkanın əsas qabarıq, bırlaşdırıcı ölçüləri və elektrik sxemi / Հողակցումային կուտակուն երկտեղակի հրդիքնական վաղողակի հիմնական եղանակաբային, լիմանական չափերը և Եվропական սիմետրիա / Ճակատաշերտтэйс ზომдәрдиң და շეკვეთ-რուкоји սქема / Horizontalás dívbivágás kontaktelzések arazeméjuma kontaktú galvenie garabárta un pievienošanas izmēri un elektrošķī skema / Pagrindiniai matmenys, prijungimo matmenys ir elektros grandinė dívietis lizdus su horizontaliu žeminiemo kontaktu / Podstawowe wymiary zewnętrzne, wymiary przyłączeniowe i schemat połączeń gwiazda podwójnego z uziemieniem, poziomego / Allgemeine Haupt-, Anschlussabmessungen und Schaltplan für eine waagerechte Doppelsteckdose mit Erdungskontakt.

